

废气排放信息

废气排放口数量	5 个		废气排放口位置	美生创谷秋谷楼顶	
执行的排放标准	DB44/27-20011 二级标准 第二时段		排放形式和规律	有组织排放，连续排放	
排放去向	由 PVC 引至楼顶经处理后高空排放		排气筒高度	25 米	
监测单位	深圳市深港联检测有限公司		监测频次	每半年一次	
水污染物名称	镍及其化合物	锡及其化合物	氮氧化物	氯化氢	颗粒物
排放浓度限值 (mg/m ³)	4.3	8.5	120	100	60
实际排放浓度 (mg/m ³) (上半年)	0.000263	0.00	22.1	2.4	2.2
实际排放浓度 (mg/m ³) (下半年)	0.000394	0.002079	3.01	1.1	2.2
超标情况	无	无	无	无	无

噪声排放信息

执行的排放标准	GB12348-2008 三类区标准	排放形式和规律	有组织排放，连续排放
监测单位	深圳市深港联检测有限公司	监测频次	每半年一次
规定排放限值	昼间 ≤ 65 分贝，夜间 ≤ 55 分贝	实际监测数值(上半年)	昼间 ≤ 57.4 分贝，夜间 ≤ 48.4 分贝
		实际监测数值(下半年)	昼间 ≤ 58.4 分贝，夜间 ≤ 48.4 分贝

固体（危险）废物排放信息

固体（危险）废物名称	危废代码	产生量 (kg)	转移量 (kg)	贮存量 (kg)	处置情况
HW49 其他废物	900-041-049	176.99	118.57	113.66	委托深圳市深投环保科技有限公司依法合规处置。
HW08 废机油	900-214-08	109.5	45.5	99.5	
HW17 表面处理废物	336-054-17	490	260	300	
HW17 表面处理废物	336-064-17	367.3	260.94	268.1	
HW35 废亚硝酸钠	900-351-35	77.24	51.51	52.51	
HW06 废助焊剂	900-404-06	0	5	0	
HW13 废环氧树脂	900-014-13	3.729	13.249	0	

污染治理设施建设运营信息

治理设施名称	数量	投运日期	处理工艺	设计能力	实际处理量	运行时间	运行情况
废水处理设施	1	2018 年 3 月 9 日	化学沉淀-砂滤、碳滤	10t/d	3-5t/d	4h/d	正常
废气处理设施	2	2018 年 3 月 9 日	过滤/碱中和	10000NL/h	≤6000 NL/h	10h/d	正常

环评及其他行政许可信息

行政许可名称	项目文件名称	制作或审批单位	批复文号（备案编号）
项目环评报告	埃赛力达科技（深圳）有限公司迁建项目	深圳市昱龙珠环保科技有限公司	深宝环评 2017YLZ035
环评批复	建设项目环境影响审查批复	深圳市宝安区环境保护和水务局	深宝环批【2017】600398号
排污许可证	广东省污染物排放许可证	深圳市宝安区环境保护和水务局	4403062018000014

环境突发事件应急信息

预案名称	埃赛力达科技（深圳）有限公司突发环境事件应急预案
备案部门及备案编号	深圳市宝安区环保水务技术监管中心环境安全和固废管理部（440306-20180829147-L）
备案日期	2018年08月29日

其他信息

1	2011年被南山区环保局授予“南山区国家生态区创建工作先进单位”
2	2011、2012年度荣获“鹏城减废先进企业”称号
3	深圳市2011、2012、2014、2015年度重点排污企业环保信用评定绿牌企业；2016年蓝牌企业
4	2012年，公司通过清洁生产审核评估、验收（见《关于公布2012年我市第四批通过清洁生产审核评估、验收企业名单的通知》（深人环【2012】121号））
5	2017年8月由南山科技园搬迁至现址，2018年5月正式恢复生产
6	2018、2019年度市级环境信用等级评定为蓝牌